

Delegatura w Kaliszu

SKŁADNIKI RZECZOWE MAJĄTKU RUCHOMEGO ZAKWALIFIKOWANE DO KATEGORII MAJĄTKU ZUŻYTEGO

Lp.	Nazwa składnika majątkowego	Nr inwentarzowy	Rok przyjęcia do ewidencji	Wartość rynkowa w złotych	Opis składnika majątkowego	Sposób zagospodarowania
1	Szafa chłodnicza	150	1994	0,00	Urządzenie jest przestarzałe technicznie. Szafa chłodnicza nie utrzymuje temperatury na zadanym poziomie.	P, D, LT
2	Szafa chłodnicza	151	1994	0,00	Urządzenie jest przestarzałe technicznie. Szafa chłodnicza nie utrzymuje temperatury na zadanym poziomie.	P, D, LT
3	Szafa chłodnicza	168	1994	0,00	Urządzenie jest przestarzałe technicznie. Szafa chłodnicza nie utrzymuje temperatury na zadanym poziomie.	P, D, LT
4	Spektrofotometr	180	1995	0,00	Urządzenie jest uszkodzone i przestarzałe technicznie	P, D, LT
5	Generator wodoru	108	1993	0,00	Urządzenie jest uszkodzone, uszkodzona jest cela generująca wodór, brak części zamiennych, niemożliwa naprawa	P, D, LT
6	Chromatograf Shimadzu	162	1994	0,00	Urządzenie jest przestarzałe, uszkodzone detektory, pozrywane gwinty do kolumny, zepsute manometry, brak możliwości ustawienia przepływu, zepsuty termostat od pieca, nieszczelna linia wodoru.	P, D, LT
7	Automatic Sampler ADC-20I	217	1998	0,00	Urządzenie jest przestarzałe, uszkodzone, nieprecyzyjnie dozuje łamiąc igły chromatograficzne, zacina się.	P, D, LT
8	EMIOTEST 1590	113	1993	0,00	Urządzenie jest przestarzałe, brak możliwości podłączenia do sieci, uszkodzona elektronika sterująca.	P, D, LT

Lp.	Nazwa składnika majątkowego	Nr inwentarzowy	Rok przyjęcia do ewidencji	Wartość rynkowa w złotych	Opis składnika majątkowego	Sposób zagospodarowania
9	/ZW422/ MODER. SYSTEMU SIEMENS	181	2003	0,00	Urządzenie jest przestarzałe, uszkodzony wyświetlacz uniemożliwiający odczyt danych, uszkodzone kable, brak możliwości podłączenia do sieci, uszkodzona elektronika, uszkodzone detektory.	P, D, LT
10	Zestaw do pomiaru emisji	181_	1995	0,00	Urządzenie jest przestarzałe, uszkodzony wyświetlacz uniemożliwiający odczyt danych, uszkodzone kable, brak możliwości podłączenia do sieci, uszkodzona elektronika, uszkodzone detektory.	P, D, LT
11	Aspirator podwójny	240	1999	0,00	Urządzenie jest niesprawne, przestarzały model nie nadający się do aktualnych technik pomiarowych, uszkodzenia mechaniczne wewnątrz urządzenia uniemożliwiają jego uruchomienie, poniszczone kable zasilające pęknięta obudowa zewnętrzna.	P, D, LT
12	Sonda pomiarowa do Dragera	188	1996	0,00	Urządzenie jest przestarzałe, nie nadaje się do obecnie stosowanych aparatów, pourywane zasilanie elektryczne.	P, D, LT
13	Aspirator 2MAGP24	189	1996	0,00	Urządzenie jest przestarzałe, nie można go wywzorcować bo nie spełnia wymaganych kryteriów, uszkodzone pompy, brak możliwości ustawienia przepływu.	P, D, LT
14	Aspirator MAGP 24	190	1996	0,00	Urządzenie jest uszkodzone, niesprawne, przestarzałe, uszkodzona elektronika, uszkodzony wyświetlacz.	P, D, LT

Lp.	Nazwa składnika majątkowego	Nr inwentarzowy	Rok przyjęcia do ewidencji	Wartość rynkowa w złotych	Opis składnika majątkowego	Sposób zagospodarowania
15	Aspirator 2MAG 24	191	1996	0,00	Urządzenie jest niesprawne, uszkodzone pompy uniemożliwiają ustawienie przepływu, zniszczona obudowa, niesprawna elektronika.	P, D, LT
16	Aspirator 2 2SA6P	227	1998	0,00	Urządzenie jest uszkodzone, uszkodzone elementy elektroniczne, pourywane kable, stłuczony wyświetlacz, skorodowane elementy metalowe.	P, D, LT
17	Aspirator	239	1999	0,00	Urządzenie jest niesprawne, przestarzały model nie nadający się do aktualnych technik pomiarowych, uszkodzona elektronika, uszkodzenia mechaniczne wewnątrz urządzenia uniemożliwiają jego uruchomienie.	P, D, LT
18	Agregat zasilający AZ15	183	1995	0,00	Urządzenie jest przestarzałe, przepalony silnik, brak kabla, skorodowana obudowa uniemożliwiająca użytkowanie.	P, D, LT
19	Komputer EVEREX Zestaw	105	1992	0,00	Komputer nie spełniający swojej funkcji ma już ponad 24 lata. Urządzenie jest zużyte i przestarzałe technologicznie.	P, D, LT
20	Dysk twardy	133	1993	0,00	Dysk uszkodzony nie spełniający swojej funkcji ma już ponad 23 lata.	P, D, LT
21	Streamer TDC 3821	135	1993	0,00	Streamer uszkodzony nie spełniający swojej funkcji ma już ponad 23 lata. Urządzenie jest zużyte i przestarzałe technologicznie.	P, D, LT
22	Telefax	101	1992	0,00	Telefax uszkodzony nie spełniający swojej funkcji ma już ponad 24 lata. Urządzenie jest zużyte i przestarzałe technologicznie.	P, D, LT

Lp.	Nazwa składnika majątkowego	Nr inwentarzowy	Rok przyjęcia do ewidencji	Wartość rynkowa w złotych	Opis składnika majątkowego	Sposób zagospodarowania
23	Notebook Compal	011/4-20/07	2007	0,00	Notebook uszkodzony nie spełniający swojej funkcji ma już ponad 10 lat. Jakakolwiek naprawa jest nieopłacalna, urządzenie jest zużyte i przestarzałe technologicznie.	P, D, LT
24	Notebook COMPAL	011/4-19/07	2007	0,00	Uszkodzona płyta główna, brak zasilacza (spalony).	P, D, LT
25	Centrala telefoniczna(PANASO NIC 1232EASA-PHONE)	182	1995	0,00	Urządzenie analogowe, przestarzałe i uszkodzone, centralka ma ponad 22 lata i nawet w dobrym stanie technicznym nie mogłaby obsłużyć w pełnym zakresie funkcjonalnym cyfrowych przyłączy telefonicznych wykorzystywanych przez WIOŚ	P, D, LT

P – nieodpłatne przekazanie, D – darowizna, LT – przekazanie do unieszkodliwienia

Wielkopolski Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska

Zdzisław W. Krajewski