

WYKAZ ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO
SKŁADNIKI RZECZOWE MAJĄTKU RUCHOMEGO ZAKWALIFIKOWANE DO KATEGORII MAJĄTKU ZUŻYTEGO

| Lp. | Nazwa składnika majątkowego | Nr inwentarzowy | Data przyjęcia do ewidencji | Wartość księgową brutto | Wartość rynkowa brutto | Stan techniczno - użytkowy | Propozycja sposobu zagospodarowania |
|-----|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--|-------------------------------------|
| 1. | Volkswagen Polo PO 338 MR | 011/7-46/09 | 16.12.2009 r. | 53.830,00 | 15.300,00 | Pojazd wyeksploatowany, do poprawek lakierniczych, posiada odpryski i zarysowania oraz wgniecenia. Silnik i podzespoły wymagają naprawy lub wymiany na nowe części. | S, P, D, LT |
| 2. | Volkswagen Caddy PO 651 PJ | 011/7-78/10 | 22.09.2010 r. | 108.173,34 | 19.800,00 | Pojazd wyeksploatowany, do poprawek lakierniczych, posiada liczne odpryski i zarysowania. Zły stan wtryskiwaczy. Wyeksploatowane zawieszenie. Brak dostatecznej mocy silnika. Tapicerka jest zabrudzona. | S, P, D, LT |
| 3. | Fiat Doblo PO 470 RF | 011/7-1/11 | 26.01.2011 r. | 50.218,48 | 19.600,00 | Pojazd posiada zarysowania powłoki lakierniczej na tylnym zderzaku. Prawe drzwi przesuwne są uszkodzone. | S, P, D, LT |
| 4. | Fiat Doblo PO 473 RF | 011/7-3/11 | 26.01.2011 r. | 50.218,48 | 2000,00 | Pojazd uszkodzony po wypadku. Uszkodzone: pokrywa przednia, drzwi boczne przednie, drzwi boczne tylne, drzwi tył nadwozia, błotniki przednie i tylne, pas tylny komplet, wzmocnienie boczne z podłużnicą, wzmocnienie czołowe, dach, zderzak przedni, reflektory, krata wlotu powietrza, zderzak tył, lampa zespolona tył, | S, P, D, LT |

P – nieodpłatne przekazanie, S – sprzedaż, D – darowizna, LT – przekazanie do unieszkodliwienia lub zniszczenia,

Zatwierdzam

.....
Wielkopolski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska