

WYKAZ ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO
SKŁADNIKI RZECZOWE MAJĄTKU RUCHOMEGO ZAKWALIFIKOWANE DO KATEGORII MAJĄTKU ZUŻYTEGO

Lp.	Nazwa składnika majątkowego	Nr inwentarzowy	Data przyjęcia do ewidencji	Wartość księgową brutto	Wartość rynkowa brutto	Stan techniczno - użytkowy	Propozycja sposobu zagospodarowania
1.	Volkswagen Caddy PO 772 MP WIOŚ w Poznaniu	011/7-59/09	16.12.2009	69.165,00	17.800,00	Pojazd wyeksploatowany, do poprawek lakierniczych, posiada liczne odpryski i zarysowania, drobne ślady korozji. Zabrudzona tapicerka.	S, P, D, LT
2.	Volkswagen Polo PO 231 MR WIOŚ w Poznaniu Delegatura w Kaliszu	011/7-45/09	16.12.2009	53.830,00	22.200,00	Pojazd wyeksploatowany, do poprawek lakierniczych, posiada liczne odpryski i zarysowania. Zły stan wtryskiwaczy. Wyeksploatowane zawieszenie. Brak dostatecznej mocy silnika.	S, P, D, LT
3.	Volskwagen Caddy Maxi PO 434 PK WIOŚ w Poznaniu Delegatura w Koninie	011/7-79/10	22.09.2010	108.173,33	22.500,00	Pojazd wyeksploatowany, do poprawek lakierniczych, posiada liczne odpryski i zarysowania. Uszkodzona listwa ochronna drzwi.	S, P, D, LT
4.	Fiat Doblo PO 472 RF WIOŚ w Poznaniu Delegatura w Lesznie	011/7-8/11	26.01.2011	50.218,48	24.300,00	Pojazd wyeksploatowany, do poprawek lakierniczych, posiada liczne odpryski i zarysowania. Błotnik prawy przedni uszkodzony. Prawy próg i prawy, tylny błotnik ze śladami korozji.	S, P, D, LT
5.	Opel Zafira PO 812 JK WIOŚ w Poznaniu Delegatura w Pile	011/7-12/08	21.08.2008	85.904,72	11.300,00	Pojazd wyeksploatowany, do poprawek lakierniczych, posiada liczne odpryski i zarysowania. Na błotniku lewym, przednim wgniecenie. Spoiler zderzaka przedniego i tylnego uszkodzone mocowania. Reflektory matowe. Brudna wykładzina podłogowa.	S, P, D, LT

P – nieodpłatne przekazanie, S – sprzedaż, D – darowizna, LT – przekazanie do unieszkodliwienia lub zniszczenia,